



<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>124</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Fabriko g.</u> (gatvė)		204-B-13 (73/30 - 0056) (planšeto nomenklatura)	


Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis





Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės ..3..... (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		158.02	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	158.02	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1000	1.42	156.60	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus	
				Apačia	1.52 156.50
	Nr. 2	pvc	250	Viršus	
				Apačia	1.58 156.44
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3a			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3a			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4a			Viršus	
				Apačia	



Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė J. Kašėta
(v. pavardė) (parašas)

Patikrino

2019 10 25
(įrenginio tyrinėjimo data)