

<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (irenginio pavadinimas)		Nr. <u>152</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>V.A.Graičiūno g.</u> (gatvė)		<u>207-A-6 (74/30 - 0016)</u> (planšeto nomenklatura)	

(0.00)
(0.46)

1

2

S
↑

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis

Auksčių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės ...4..... (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Dangtis	ketus	650		136,78	
Žemė			0.00	136,78	
Sienos	bet				
Dugnas	bet	1000	1,15	135,63	

Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus		
				Apačia	1,34	135,44
	Nr. 2	pvc	200	Viršus		
				Apačia	1,34	135,44
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 3a			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4a			Apačia		
	Nr. 5			Apačia		
	Nr. 5a			Apačia		

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė

Patikrino

J. Kašėta

(v. pavardė) (parašas)

(v. pavardė) (parašas)

2020 08 18
(irenginio tyrinėjimo data)