



<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (irenginio pavadinimas)		Nr. <u>201</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>V.A.Graičiūno g.</u> (gatvė)		<u>207-A-6 (74/30 - 0016)</u> (planšeto nomenklatura)	


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Auksčių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	450		137,27	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	137,27	Ar yra dujų?
Sienos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC	425	2,14	135,13	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	250	Viršus	 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas:
				Apačia	
	Nr. 2	pvc	250	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	pvc	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3a			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4a			Viršus	Sudarė <u>J. Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas)
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
2020 08 18 (irenginio tyrinėjimo data)					Patikrino <u>[Signature]</u> (v. pavardė) (parašas)