

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrengimo pavadinimas)

234 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Daujoto g.
(gatvė)

76/34-0210 (31-A-15)
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės:	
Dangtis	PVC	400			160.27	(medžiaga, kiekis)	
Žemė						Ar yra vandens?	
Sienos	PVC					Ar yra dujų?	
Dugnas	PVC	400	0.93		159.34		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1.13		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1.13		
	Nr. 3			Viršus		Objektas: Vilniaus m. sav. Daujoto g.	
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus		Sudarė	E. Petkus (pavardė)
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus		2020-04-30 (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			