

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrengimo pavadinimas)

133 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Daujoto g.
(gatvė)

76/34-0230 (31-C-3)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės:	
Dangtis	Ket	700			160.14	(medžiaga, kiekis)	
Žemė					159.72	Ar yra vandens?	
Sienos	Bet					Ar yra dujų?	
Dugnas	Bet	1000	1.46		158.68		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.62		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1.68		
	Nr. 3			Viršus		Objektas: Vilniaus m. sav, Daujoto g.	
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus		Sudarė	
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus		(parašas)	E. Petkus (pavardė)
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			

2020-04-30
(Įrengimo tyrinėjimo data)