

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Irengimo pavadinimas)

136 Kortelė



Vilniaus m.
(Miestas)

Daujoto g.
(gatvė)

76/34-0230 (31-C-3)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės:	
Dangtis	Ket	700			160.11	(medžiaga, kiekis)	
Žemė					159.66	Ar yra vandens?	
Sienos	Bet					Ar yra dujų?	
Dugnas	Bet	1000	2.04		158.07		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.08		
	Nr. 2	PVC	250	Viršus			
				Apačia	2.08		
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			

GEO
EKSPERTAI

Objektas: Vilniaus m. sav. Daujoto g.

Sudarė

(parašas)

E.Petkus
(pavardė)

2020-04-30
(Irengimo tyrinėjimo data)