

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Irengimo pavadinimas)

171 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Daujoto g.
(gatvė)

76/34-0230 (31-C-3)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)	Altitudė	Lipynės:
Dangtis	Ket	700		159.55	(medžiaga, kiekis)
Žemė				159.19	Ar yra vandens?
Sienos	Bet				Ar yra dujų?
Dugnas	Bet	1000	1.07	158.48	
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		
			Apacia		
	Nr. 2	PVC	Viršus		
			Apacia	1.08	
	Nr. 3		Viršus		
			Apacia		
	Nr. 4		Viršus		
			Apacia		
	Nr. 5		Viršus		
			Apacia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apacia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apacia		

Objektas: Vilniaus m. sav. Daujoto g.

Sudarė E. Petkus
(parašas) (pavardė)

2020-04-30
(Irengimo tyrinėjimo data)