

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Irengimo pavadinimas)

35 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Daujoto g.
(gatvė)

76/34-0230 (31-C-3)
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės: 4	
Dangtis		Ket	700			160.28	(medžiaga, kiekis)	
Žemė							Ar yra vandens? .	
Sienos		Bet					Ar yra dujų?	
Dugnas		Bet	1000	1.53		158.75		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	250	Viršus		158.69		
				Apacia	1.59			
	Nr. 2	PVC	250	Viršus		158.68		
				Apacia	1.60			
	Nr. 3			Viršus		Objektas: Vilniaus m. sav, Daujoto g.		
				Apacia				
	Nr. 4			Viršus		Sudarė		
				Apacia				
	Nr. 5			Viršus		(parašas)	E. Petkus (pavardė)	
				Apacia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apacia				
	Nr. 7			Viršus		2020-04-30 (Irengimo tyrinėjimo data)		
				Apacia				