

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Irengimo pavadinimas)

37 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)

Daujoto g.
(gatvė)

76/34-0230 (31-C-3)
(Planšto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės:		
Dangtis		PVC	400			160.30	(medžiaga, kiekis)		
Žemė							Ar yra vandens?		
Sienos		PVC					Ar yra dujų?		
Dugnas		PVC	400	0.69		159.61			
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			 Objektas: Vilniaus m. sav. Daujoto g. Sudarė  (parašas) E.Petkus (pavardė)		
				Apačia					
	Nr. 2	PVC	200	Viršus					
				Apačia		0.80			
	Nr. 3			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					

2020-04-30		
(Irengimo tyrinėjimo data)		