

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrengimo pavadinimas)

38 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Daujoto g.
(gatvė)

76/34-0230 (31-C-3)
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės:			
Dangtis		PVC	400			160.23	(medžiaga, kiekis)			
Žemė							Ar yra vandens?			
Sienos		PVC					Ar yra dujų?			
Dugnas		PVC	400	0.65		159.58				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus						
				Apačia	0.77	159.46				
	Nr. 2	PVC	200	Viršus						
				Apačia	0.79	159.44				
	Nr. 3			Viršus			Objektas: Vilniaus m. sav, Daujoto g.			
				Apačia						
	Nr. 4			Viršus			Sudarė		E. Petkus (parašas)	(pavardė)
				Apačia						
	Nr. 5			Viršus						
				Apačia						
	Nr. 6			Viršus						
				Apačia						
	Nr. 7			Viršus			2020-04-30 (Įrengimo tyrinėjimo data)			
				Apačia						