

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Irengimo pavadinimas)

39 Kortelė



Vilniaus m.
(Miestas)

Daujoto g.
(gatvė)

76/34-0230 (31-C-3)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)	Altitudė	Lipynės: 4
Dangtis	Ket	700		160.24	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	Bet				Ar yra dujų?
Dugnas	Bet	1000	1.70	158.54	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	250	Viršus	
				Apačia	1.73 158.51
	Nr. 2	PVC	250	Viršus	
				Apačia	1.73 158.51
	Nr. 3	PVC	200	Viršus	
				Apačia	1.10 159.14
	Nr. 4	PVC	200	Viršus	
				Apačia	1.10 159.14
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

GEO
EKSPERTAI

Objektas: Vilniaus m. sav, Daujoto g.

Sudarė  E. Petkus
(parašas) (pavardė)

2020-04-30
(Irengimo tyrinėjimo data)