

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrengimo pavadinimas)

40 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)

Daujoto g.
(gatvė)

76/34-0230 (31-C-3)
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės:	
Dangtis		PVC	400			160.14	(medžiaga, kiekis)	
Žemė							Ar yra vandens?	
Sienos		PVC					Ar yra dujų?	
Dugnas		PVC	400	0.58		159.56		
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 2	PVC	200	Viršus				
				Apačia		0.76		
	Nr. 3			Viršus			Objektas: Vilniaus m. sav. Daujoto g.	
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus			Sudarė  E. Petkus (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus			2020-04-30 (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				