

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Irengimo pavadinimas)

71 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Daujoto g.
(gatvė)

76/34-0230 (31-C-3)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės:			
Dangtis		PVC	400			160.64	(medžiaga, kiekis)			
Žemė						160.09	Ar yra vandens?			
Sienos		PVC					Ar yra dujų?			
Dugnas		PVC	400	1.50		159.14				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus						
				Apačia	1.80	158.84				
	Nr. 2	PVC	200	Viršus					Objektas: Vilniaus m. sav, Daujoto g.	
				Apačia	1.81	158.83				
	Nr. 3	PVC	160	Viršus						
				Apačia	1.80	158.84				
	Nr. 4			Viršus			Sudarė		E. Petkus (pavardė)	
				Apačia						
	Nr. 5			Viršus						
				Apačia						
	Nr. 6			Viršus						
				Apačia						
	Nr. 7			Viršus						
				Apačia						

2020-04-30
(Irengimo tyrinėjimo data)