


KL
(Komunikacija)
Vilniaus m.

Infiltracinė kasė
(Irenginio pavadinimas)
Santaros g.
(Gatvė)

KORTELE Nr. A19, B19
51-C-11
(Planšetės moneklatura)

ŠULINIO PĖJŲVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadi- nimas	Medžia- ga	Diamet- ras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 0 (Medžiaga, kiekis)
Danglis	Ket.	650		164.82	
Žemė				164.82	
Sienos	PVC				Ar yra vandens? nėra
Dugnas	PVC	13200x8400	4.21	160.61	Ar yra dujų nėra
Nr.1	PVC	315	Viršius Apacia	161.30	Pastabos LASO7
Nr.2	PVC	200	Viršius Apacia	160.61	
Nr.3	PVC	200	Viršius Apacia	161.42	
Nr.4			Viršius Apacia		UAB "Geo group"
Nr.5			Viršius Apacia		Sudarė
Nr.6			Viršius Apacia		(parasas) (parė)
Nr.7			Viršius Apacia		Patikrinio (parasas) (parė)

2019-08-22
(Irenginio tyrinėjimo data)