

(Komunikacija)

Lietaus nuotekų šulinys

(jrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Santaros g.

(Gatvè)

Nr.(51-C-7) 233 KORTELE


76/33-0010

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



horizontalis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	Ketus	650		162.22
Žemė	Asfaltas		0.00	162.22
Sienos	Betonas			
Dugnas	Betonas	1500	2.54	159.68

Lipynės $\frac{7}{(\text{medžiaga, kiekis})}$

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6069762.05$; $Y = 582312.67$

Vamzdžiai				Viršus		
	Nr. 1	PVC	400	Apačia	2.72	159.50
				Viršus		
	Nr. 2	PVC	400	Apačia	2.74	159.48
				Viršus		
	Nr. 3	PVC	200	Apačia	1.58	160.64
				Viršus		
	Nr. 4	PE	250	Apačia	2.69	159.53
				Viršus		
	Nr. 3a	PVC	200	Apačia	2.50	159.72
			Viršus			
			Apačia			
			Viršus			
			Apačia			
			Viršus			
			Apačia			

MB "Kadastriniai.lt"

Objekto nr.

Sudarè

Patikrino

G. Špiklys

Parašas

Pavardé

10

G. Špiklys

Paraske

RESPONSE

2019-09-09 "Kadast

(jrenginio tyrinėjimo data)

