


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 15 KORTELE		69-D-13 75/33-0195
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Leičių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$\oplus \begin{aligned} x &= 6067490.59 \\ y &= 578747.69 \end{aligned}$$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 9		
Dangtis	ket.	650		180.51		(medžiaga, kiekis)		
Žemė			0.00	180.51	Ar yra vandens?	—		
Sienos	bet.				Ar yra dujų	—		
Dugnas	bet.	1500	2.98	177.53				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	400	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"			
				Apačia 3.30				
	Nr.2	PVC	400	Viršus	Objektas 108/109			
				Apačia 3.30				
	Nr.3	PVC	200	Viršus				
				Apačia 0.70				179.81
	Nr.3a	PVC	200	Viršus				
				Apačia 2.74				177.77
	Nr.4	PVC	200	Viršus				
				Apačia 0.72				179.79
	Nr.4a	PVC	200	Viršus	2019.05.08			
				Apačia 0.97				
					(kortelės sudarymo data)			
					(kortelę sudarė)			
					Arvydas Černiauskas			
					Direktorius			