


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 72 KORTELĖ		69-D-13 75/33-0195
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Leičių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕ x= 6067450.44
y= 578794.06



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 3		
Dangtis	ket.	650		178.81		(medžiaga, kiekis)		
Žemė			0.00	178.81	Ar yra vandens?	—		
Sienos	bet.				Ar yra dujų	—		
Dugnas	bet.	1000	1.67	177.14				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	400	Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
				Apačia	1.77		177.04	
	Nr.2	PVC	400	Viršus		Objektas	108/109	
				Apačia	1.97			
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.79	177.02		
						</		

2019.05.08

(kortelės sudarymo data)

(kortelę sudarė)

Uždaroji
akcinė
bendrovė
Geodeziniai