Lietaus kanalizacijos šulinio (įrenginio pavadinimas)	Nr. 118 (plane)	KORTELĖ	69-D-9 75/33-0195 (planšeto nomenklatūra)
2020 (Šul.pastatymo metai)	Vilnius (miestas)		Leičių (gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys

x= 6067615.65
y= 578712.08

Pavad.		Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.		Altitudės m.
Dangtis		ket.	650			186.99
Žemė					0.00	186.99
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1500		5.75	181.24
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus		
				Apačia	5.95	181.04
	Nr.2	PVC	250	Viršus		
				Apačia	5.95	181.04
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia	5.20	181.79
	Nr.3a	PVC	160	Viršus		
				Apačia	5.83	181.16

Lipynės met 20
(medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų —

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

Objektas 01/2001

2020.02.
(kortelės sudarymo data)

LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji akcinė bendrovė „Geodeziniai tyrinėjimai" VILNIUS

(kortelę sadarė)

Arvydas Černiauskas
Direktorius