


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 156 KORTELĖ		69-D-9
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	75/33-0195
2019	Vilnius	(planšeto nomenklatūra)
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	Leičių
		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕
x= 6067571.84
y= 578669.70



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 17
Dangtis	ket.	650		185.58	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	185.58	Ar yra vandens? —
Sienos	bet.				Ar yra dujų —
Dugnas	bet.	2000	5.62	179.96	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 5.75	
	Nr.2	PVC	300	Viršus	Objektas 108/109
				Apačia 5.75	
2019.05.08 (kortelės sudarymo data)					Uždaroji akcinė bendrovė "Geodeziniai tyrinėjimai"
(kortelę sudarė)					Arvydas Černiauskas Direktorius