


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 178 KORTELĖ		69-D-9	75/33-0196
(įrenginio pavadinimas)		(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019		Vilnius	Leičių
(Šul.pastatymo metai)		(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Pririšimo brėžinys

Horizontalinis



⊕ x= 6067591.52
y= 578791.81

Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 10
Dangtis	ket.	650		184.45		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	184.45	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1500	3.63	180.82		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia		
	Nr.2	PVC	250	Viršus		
				Apačia		
	Nr.3	PVC	200	Viršus		
				Apačia		

2019.11.
(kortelės sudarymo data)
Arvydas Cerniauskas
Direktorius