

Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 203a KORTELĖ

69-D-9

75/33-0195

(įrenginio pavadinimas)

(plane)

(planšeto nomenklatūra)

2019

Vilnius

Leičių

(Šul.pastatymo metai)


(miestas)

(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$\begin{aligned} x &= 6067550.76 \\ y &= 578693.15 \end{aligned}$$



Pavard.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 2
Dangtis	ket.	650		185.21		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	185.21	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet.				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet.	1500	5.52	179.69		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	300	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia		
	Nr.2	PVC	300	Viršus		
				Apačia		
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Objektas 108/109	
				Apačia		
	Nr.3a	PVC	160	Viršus		
				Apačia		
					2019.05.08	
					(kortelės sudarymo data)	
					(kortelę sudarė)	
					Arvydas Černiauskas	
					Direktorius	

