


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 212	KORTELE	69-D-9	75/33-0195
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2019	Vilnius	Leičių	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Pririšimo brėžinys

Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 6067518.64 \\ y &= 578715.17 \end{aligned}$$

Pavard.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 19
Dangtis	ket.	650		183.41	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	183.41	Ar yra vandens? —
Sienos	bet.				Ar yra dujų —
Dugnas	bet.	2000	4.65	178.76	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	300	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 4.81	
	Nr.2	PVC	400	Viršus	Objektas 108/109
				Apačia 4.81	
	Nr.3	PVC	300	Viršus	
				Apačia 4.61	
	Nr.4	PVC	200	Viršus	
				Apačia 1.10	
	Nr.4a	PVC	200	Viršus	
				Apačia 4.63	
	Nr.5	PVC	200	Viršus	
				Apačia 1.10	
	Nr.5a	PVC	200	Viršus	
				Apačia 4.63	

2019.05.08

(kortelės sudarymo data)

(Kortelės sąrašas)

Arvydas Černiškis
Direktorius

