


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 216a KORTELĖ		69-D-9 75/33-0195
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Leičių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$\oplus \begin{aligned} x &= 6067541.02 \\ y &= 578748.54 \end{aligned}$$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nera
Dangtis	ket.	315		185.73		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	185.73	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet.				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet.	300	2.92	182.81		
VAMZDŽIAI			Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
			Apačia			
	Nr.2	PVC	Viršus		Objektas 108/109	
			Apačia 2.64	183.09		
					2019.05.08	
					(kortelės sudarymo data)	
					(kortelės sudarys)	

2019.05.08
(kortelės sudarymo data)
(kortelės sudarys)
Uždaroji akcinė bendrovė
Geodeziniai