




KL ŠULINIO KORTELĖ NR. 11a

2018	Vilnius	P. Vaičiūčio	76/33-0163
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :



Pririšimo brėžinys :



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio, cm	Altitudės	Lipynės - (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	320		179.42	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų -
Sienos	bet.				Pastabos <u>6067955.73</u> 580727.14
Dugnas	pvc	300	100	178.42	
Vamzdžiai	Nr.1	pvc	160	Viršus Apačia 109	178.33
	Nr.2	pvc	160	Viršus Apačia 109	178.33
	Nr.3	pvc	110	Viršus Apačia 110	178.32
Sudarė: Vytas Dešukas					
2018.08. (kortelės sudarymo data)					