


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 132 KORTELĖ 70-D-9 76/33-0184
 (renginio pavadinimas) (plane) (planšeto nomenklatūra)
 2019 Vilnius M. Sleževičiaus
 (Šul. pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕ x= 6067624.97
y= 580832.68



Pavard.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	
Dangtis	ket.	650		173.12	
Žemė			0.00	173.12	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	1000	1.69	171.43	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	
				Apačia	1.87
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	2.10
	Nr.3	PVC	200	Viršus	
				Apačia	1.65

Lipynės met 5
 (medžiaga, kiekis)
 Ar yra vandens? —
 Ar yra dujų —

UAB "Geodeziniai tyrimėjimai"
 "Geodeziniai tyrimėjimai"
 VILNIUS

2019.05
 Arvydas Cerniauskas
 (kortelės sudarymo data)
 (kortelę sudarė)