


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 133 KORTELE		70-D-9 76/33-0184
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	M. Sleževičiaus
(Šul. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 6067652.21 \\ y &= 580841.93 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.
Dangtis	ket.	650		172.81
Žemė			0.00	172.81
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	1500	1.85	170.96
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus
				Apačia 2.14 170.67
	Nr.2	PVC	200	Viršus
				Apačia 2.14 170.67
	Nr.3	PVC	200	Viršus
				Apačia 1.72 171.09
	Nr.4	PVC	200	Viršus
				Apačia 1.80 171.01

Lipynės met 6
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų

UAB "Geodeziniai tyrimai"



2019.05.

(kortelės sudarymo data)
Arvydas Černiauskas
Direktorius
(kortelę sudarė)