


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 134 KORTELE		70-D-9 76/33-0184
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	M.Sleževičiaus
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$\begin{aligned} \oplus x &= 6067649.66 \\ y &= 580830.47 \end{aligned}$$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 4
Dangtis	ket.	650		172.89		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	172.89	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet.				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet.	700	1.55	171.34		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	LITUVOS RESPUBLIKA akcinė bendrovė "Geodeziniai tyrinėjimai" VILNIUS
				Apačia		
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia		
					2019.05.	
					(kortelės sudarymo data)	
					Arvydas Cerniauskas	
					Direktorius	
					(kortelės parengė)	