Lietaus kanalizacija	Šulinėlis	Kortelė Nr. 112
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Lobio g	71-A-9 (76/33-0107)
(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo schema

x=6068645.03
y=581743.90



Pavadinim.		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	315	—		164.82
Žemė		—	—	0.00		164.82
Sienos		PVC	—	—		—
Dugnas		PVC	315	2.09		162.73
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		
				Apačia	2.09	162.73
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	2.09	162.73
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.74	163.08
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		

Lipynės nėra (medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens nėra

Ar yra dujū nėra

Pastabos LAS07

UAB"Vilniaus topografija"

Ojekto Nr. 19K-451

Sudarė (parašas) V.Stankevič (pavardė)

2019 m.03 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)