

Lietaus kanalizacija

(Komunikacija)

Šulinėlis

(Ireninio pavadinimas)

Kortelė Nr. 119

Vilnius

(miestas)

Lobio g

(gatvė)

71-A-9 (76/33-0107)

(planšetų nomenklatūra)


Šulinio pjūviai

Pririšimo schema



$$\begin{aligned} x &= 6068609.24 \\ y &= 581746.79 \end{aligned}$$



Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinim.		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	315	—	164.36		
Žemė		—	—	0.00	164.36	Ar yra vandens nėra	
Sienos		PVC	—	—	—		
Dugnas		PVC	315	1.19	163.17	Ar yra dujų nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus Apačia	1.19 163.17	Pastabos LAS07	
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia	1.19 163.17	UAB "Vilniaus topografija"	
	Nr.3	PVC		Viršus Apačia		Ojekto Nr. 19K-451	
	Nr.4	PVC		Viršus Apačia		Sudarė	
						(parašas)	V.Stankevič (pavardė)
						2019 m.03 mėn. (Ireniginto tyrinėjimo data)	