


LIETAUS KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR.111

2019	Vilnius	Helsinkio g.	75/33-0370(88-D-16)
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatura


Šulinio pjūviai :




Centro koordinatė:

X=6065408.12
Y=577470.31

Pririšimo schema



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Matmenys mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės Met. 7
Dangtis	bet.	700		155.03	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0	155.03	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų -
Dugnas	bet.	1000			Pastabos
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus	
				Apačia 333	151.70
	Nr.2	PVC	315	Viršus	
				Apačia 333	151.70
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

Užsakymo Nr.:18/81

Sudarė: A. Tumašev

2019-04
(kortelės sudarymo data)