


LIETAUS KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR.114

2019	Vilnius	Helsinkio g.	75/33-0370(88-D-16)
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatūra



Šulinio pjūviai :



Centro koordinatė:

X=6065401.90
Y=577495.92

Pririšimo schema



Pavadinimas	Medžiaga	Matmenys mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės Met. 9
Dangtis	ket.	700		154.96	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0	154.96	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų -
Dugnas	bet.	1500			Pastabos
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus	
				Apačia 302	151.94
	Nr.2	PVC	315	Viršus	
				Apačia 302	151.94
	Nr.3	PVC	200	Viršus	
				Apačia 116	153.80
	Nr.3a	PVC	200	Viršus	
				Apačia 295	152.10
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	

Užsakymo Nr.:18/81

Sudarė: A. Tumašev

2019-04
(kortelės sudarymo data)