


LIETAUS KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR.122

2019	Vilnius	Helsinkio g.	75/33-0371(88-D-16)
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatūra



Šulinio pjūviai :



Centro koordinatė:

X=6065405.54
Y=577529.39

Pririšimo schema



Pavadinimas		Medžiaga	Matmenys mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės Met. 7 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	700		156.24	Ar yra vandens? –
Žemė				0	156.24	Ar yra dujų –
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000			
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus		
				Apačia 126	154.98	
	Nr.1a	PVC	315	Viršus		
				Apačia 231	153.93	
	Nr.2	PVC	315	Viršus		
				Apačia 231	153.93	
	Nr.3	PVC	200	Viršus		Užsakymo Nr.:18/81
				Apačia 119	155.05	
	Nr.4			Viršus		Sudarė: A. Tumašev
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		2019–04 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		