


LIETAUS KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR.174a			
2019	Vilnius	Helsinkio g.	75/33-0371(88-D-16)
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatūra



Šulinio pjūviai :



Centro koordinatė:

X=6065339.24
Y=577534.60

Pririšimo schema



Pavadinimas		Medžiaga	Matmenys mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės Met. 2
Dangtis		ket.	700		154.01	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0	154.01	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų -
Dugnas		bet.	1000			Pastabos
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus		
				Apačia 136	152.65	
	Nr.2	PVC	315	Viršus		
				Apačia 136	152.65	
	Nr.3	PVC	200	Viršus		
				Apačia 109	152.92	
	Nr.4			Viršus		Užsakymo Nr.:18/81
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: A. Tumašev
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		2019-04 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		