


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 34	KORTELE	89-A-10
(irenginio pavadinimas)	(plane)	75/33-0273
2019	Vilnius	(planšeto nomenklatura)
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	Budiniškių (gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Pririšimo brėžinys

Horizontalinis



$$\oplus \begin{aligned} x &= 6066731.69 \\ y &= 578075.04 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 10
Dangtis	ket.	650		173.64		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	173.64	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1500	3.00	170.64		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC DN	315	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 3.27		
	Nr.2	PVC DN	315	Viršus		
				Apačia 3.27		
	Nr.3	PVC	315	Viršus		
				Apačia 3.17		

2019.09.
Uždarojo tipo
akcinė bendrovė
"Geodeziniai tyrinėjimai"
(kortelės sudarymo data)
(kortelės sadarė)
Arvydas Černiauskas