


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 35 KORTELE		89-A-10 75/33-0273
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Budiniškių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



$$\oplus \begin{aligned} x &= 6066754.98 \\ y &= 578104.06 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavard.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 6
Dangtis	ket.	650		173.39		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	173.39	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1500	1.85	171.54		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus Apačia 1.80	171.59	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	250	Viršus Apačia 1.80	171.59	
	Nr.3	PVC	110	Viršus Apačia 1.73	171.66	



2019.09

(kortelės sudarymo data)

(kortelę sudarė)

Arvydas Černis

Direktorius