


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 36	KORTELE	89-A-10	75/33-0273
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2019	Vilnius	Budiniškių	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Pririšimo brėžinys

Horizontalinis



$$\oplus \begin{aligned} x &= 6066731.41 \\ y &= 578109.46 \end{aligned}$$

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 12
Dangtis	ket.	650		174.04		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	174.04	Ar yra vandens?	
Sienos	bet				Ar yra dujų	
Dugnas	bet	1500	3.41	170.63		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 3.80		
	Nr.2	PVC	315	Viršus		
				Apačia 3.80		
	Nr.3	PVC	250	Viršus		
				Apačia 2.79		
	Nr.4	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.68		
	Nr.4a	PVC	200	Viršus		
				Apačia 3.55		
	Nr.5	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.77		
	Nr.5a	PVC	200	Viršus		
				Apačia 3.60		

2019.09
(kortelės sudarymo data)
UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
(kortelės sądare)
Arvydas Čerňiauskas
VILNIUS