


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 37 KORTELE		89-A-10 75/33-0273
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Budiniškių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\oplus \begin{array}{l} x = 6066734.56 \\ y = 578100.87 \end{array}$$

Pavard.		Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės		met 6
Dangtis		ket.	650		173.79			(medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	173.79	Ar yra vandens?		—
Sienos		bet				Ar yra dujų		—
Dugnas		bet	700	1.27	172.52			
VAMZDŽIAI	Nr.2	PVC	200	Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
				Apačia	1.12			

LIETUVOS RESPUBLIKA
 Uždaroji akcinė bendrovė
 2019.09.
 (korteles sudarymo data)
 „Geodeziniai tyrinėjimai“
 (korteles sadarė)
 Arvydas Cerniauskas