


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 44 KORTELE		89-A-10 75/33-0273
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Budiniškių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\oplus \begin{aligned} x &= 6066733.39 \\ y &= 578129.37 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		174.14	(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	174.14	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų
Dugnas	bet	700	1.35	172.79	
VAMZDŽIAI					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 1.19	172.95

2019.09.

(kortelės sudarymo data)



Arvydas Černiauskas
(kortelės sudarė)