


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr.	45	KORTELE	89-A-10	75/33-0273
(įrenginio pavadinimas)		(plane)	(planšto nomenklatūra)	
2019		Vilnius	Budiniškių	
(Šul.pastatymo metai)		(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



$$\oplus \begin{matrix} x = 6066728.16 \\ y = 578129.34 \end{matrix}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		174.18	(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	174.18	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų
Dugnas	bet	700	1.36	172.82	
VAMZDŽIAI					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	200		
			Viršus		
			Apačia	1.19	172.99
					2019.09.
					(kortelės sudarymo data)
					Arūnas Cerniauskas
					Direktorius
					(kortelė sadarė)



[Handwritten signature]