


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 235 KORTELE		89-A-6 75/33-0253
(įrenginio pavadinimas)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Budiniškių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



$$\oplus \begin{array}{l} x = 6066781.34 \\ y = 578106.25 \end{array}$$

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		172.96	(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	172.96	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų
Dugnas	bet	700	1.25	171.71	
VAMZDŽIAI	Nr.2	PVC	Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
			Apačia 1.13	171.83	

2019.09.
(kortelės sudarymo data)
Uždaroji
akcinė
bendrovė
"Geodeziniai tyrinėjimai"
(kortelės sudarė)
Arvydas Černiauskas
Direktorius