


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 104 KORTELĖ		89-B-6 75/33-0256
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Gabijos
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys




Horizontalinis

⊕ x= 6066888.06
y= 578953.09



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 3
Dangtis	ket.	650		180.22		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	180.22	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1000	1.53	178.69		
VAMZDŽIAI	Nr.1	AC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia		
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia		



Andas Černiauskas
Direktorius