


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 105 KORTELĖ		89-B-6 75/33-0256
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Gabijos
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$\begin{aligned} x &= 6066877.97 \\ y &= 578957.81 \end{aligned}$$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met. 5
Dangtis	ket.	650		179.99		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	179.99	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1000	1.73	178.26		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 1.86	178.13	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 1.89	178.10	
						Objektas



2019.09.

(kortelės sudarymo data)

(kortelę sudarė)

Artūras Čerčiulskas
Direktorius