


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 112 KORTELĖ		89-B-6 75/33-0056
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Gabijos
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys




Horizontalinis



$$\oplus \begin{array}{l} x = 6066888.75 \\ y = 578986.60 \end{array}$$

					Lipynės	met. 4
Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	(medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		179.85	Ar yra vandens?	—
Žemė			0.00	179.85	Ar yra dujų	—
Sienos	bet					
Dugnas	bet	1000	2.34	177.51		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
			Apačia	177.50		
	Nr.2	bet	Viršus		Objektas	
			Apačia	177.33		



Arvydas Černiauskas
Direktorius