


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 114 KORTELĖ	89-B-6 75/33-0256	
(renginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Gabijos
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\oplus \begin{matrix} x=6066877.66 \\ y=578976.01 \end{matrix}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 5
Dangtis	ket.	650		179.57		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	179.57	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1000	1.55	178.02		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
			Apačia	1.70		
	Nr.2	PVC	Viršus			
			Apačia	1.70		

2019.09.

Kortelės sudarymo data)



(kortelę sudarė)

Arvydas Černiauskas
Direktorius