


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 64 KORTELĖ		89-B-6 75/33-0256
(įrenginio pavadinimas)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Gabijos
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$\begin{aligned} x &= 6066924.44 \\ y &= 578987.12 \end{aligned}$$



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 5
Dangtis	ket.	650		180.01		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	180.01	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1000	2.78	177.41		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus Apačia 3.12	177.09	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	bet	400	Viršus Apačia		
	Nr.3	ket	100	Viršus Apačia 2.89	177.11	



2019.09.
(Kortelės sudarymo data)
(Kortelę sudarė)

Arvydas Černiauskas
Direktorius