


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 70 KORTELE	89-B-6 75/33-0256
(įrenginio pavadinimas)	(plane)
2019	Vilnius
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)
	Gabijos
	(gatvė)


ŠULINIO PĖJŲIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 6066919.76 \\ y &= 578985.34 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met. 10
Dangtis	ket.	650		180.11		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	180.11	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1000	2.85	177.26		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus Apačia 3.04	177.07	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	315	Viršus Apačia 3.04	177.07	
						Objektas



Arvydas Čerčiūnas
Direktorius