Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 5 KORTELĖ		89-C-10 73/33-0352
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Talino
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys

Š

P

x= 6065736.26
y= 577911.07

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.		Altitudės m.
Dangtis	ket.	400			159.64
Žemė				0.00	159.64
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	400			
VAMZDŽIAI Nr.1	PVC	200	Viršus		
			Apačia	1.87	157.77
Nr.2	PVC	200	Viršus		
			Apačia	1.87	157.77

Lipynės nėra
(medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų —

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

Objektas Nr.019108

2019.08.
(kortelės sudarymo data)

Už darbą atsakingas
(kortelę sadarė)

Arvydas Černiauskas
Direktorius

LIETUVOS RESPUBLIKA
UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VILNIUS