


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 6 KORTELE	89-C-10 73/33-0352
(įrenginio pavadinimas) (plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Talino
(Šul.pastatymo metai)	(miestas) (gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕ x= 6065731.14
y= 577922.93



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra
Dangtis	ket.	400		159.12	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	159.12	Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dugnas	PVC	400			
VAMZDŽIAI					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 1.37	157.75
					Objektas Nr.019108
					2019.08 (kortelės sudarymo data)
					Arvydas Černiauskas Direktorius

