


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr.	241 KORTELĖ	89-C-5 73/33-0332
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Talino
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis


Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\oplus \begin{aligned} x &= 6065760.29 \\ y &= 577884.77 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	400		159.51		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	159.51	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	400				
VAMZDŽIAI					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 2.09 157.42		
					Objektas	Nr.019108
					2019.08 (kortelės sudarymo data)	
					 (kortelės sudarytojo) (kortelės saugotojo)	
					Arvydas Černiauskas Direktorius	
						