


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 8	KORTELE	89-C-5	73/33-0332
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2019	Vilnius	Talino	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis


Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$\begin{aligned} x &= 6065749.18 \\ y &= 577923.77 \end{aligned}$$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	400		158.87		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	158.87	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	400				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	32	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.10		
	Nr.2	PE	32	Viršus		
				Apačia 1.10		
					Objektas	Nr.019108
					2019.08	
					(kortelės sudarymo data)	
					 Uždaroji (kortelės sudarymo) bendrovė "Geodeziniai tyrinėjimai" VILNIUS	
					Arvydas Černiauskas Direktorius	